News Release



平成 2 0 年 8 月 2 2 日 経 済 産 業 省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- 1.ガス機器・石油機器に関する事故 4件 (うち屋外式ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)1件、 屋外式ガス湯沸器(LPガス用)2件、迅速継ぎ手(都市ガス用)1件)
- 2.ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 4件 (うち卓上ポット1件、玩具(折りたたみ式すべり台)1件、電気こんろ1件、 ウォーターサーバー1件)
- 3.ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 3件 (うち延長コード1件、木製椅子1件、サンダル1件)
- 4.製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、 審議を予定している案件 1件 (うち石油ストーブ(開放式)1件)

詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6.特記事項

(1)コーナン商事株式会社が輸入した卓上ポット(管理番号 A200800228) 事故の概要

コーナン商事株式会社が輸入・販売した卓上ポットにおいて、本体金属部と上部 樹脂部の接合部分のはめ合わせが不完全となったことで、本体ボトル部分が抜け落 ちて、内容物がかかり火傷を負う重大製品事故が1件発生しました。(同種事故1件:本年1月 愛知県 製品破損のみ)。 同社では、今後も同様の事故が発生するおそれがあるとして、本年8月21日に 店頭及び売場での告知、同社ホームページで情報を掲載し、注意喚起を行うととも に、対象製品について回収を行うとしています。

対象機種等

- ・商品名 ステンレス卓上ポット
- ・機種・型式 1.8リットル KOK 05-6734
- ・対象台(個)数 26,993台

事業者の対応

対象製品を回収し、代金返金を行います。

事業者の告知

・ホームページへのリコール情報の掲載:8月21日(木)

・販売店でのリコール情報の店頭告知 :8月21日(木)

消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

(コーナン商事株式会社の問い合わせ先)

ホームページ : http://www.hc-kohnan.com/index.html

フリーダイヤル:0120-041-910

受付時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)

(2) ローヤル株式会社が製造した玩具(折りたたみ式すべり台)

(管理番号 A200800372)

事故の概要

ローヤル株式会社が製造した玩具(折りたたみ式すべり台)において、幼児が当該製品の上に乗って遊んでいた際に、すべり台の折りたたみ部分の隙間に指を挟み、指先の一部を切断する重大製品事故が1件発生しました。(同種事故なし、7月15日発表済み案件)

当該製品は事故発生時、取扱説明書の記載に従った正しい使用状態ではないすべり台を折り曲げた状態で使用されており、幼児がすべり台の上に乗って遊んでいたため、幼児の体重により、その折り曲げられていたすべり台が急に平らになり、折りたたみ部分の隙間に触れていた指を挟んだものと思われます。

当該製品が正しく組み立てられていない状態のまま使用したことが事故原因の一つにあるものの、当該製品の折りたたみ部分にはロック機能が無く、取扱説明書に従って正しく組み立てた後においても、幼児の予期せぬ遊び方によってはすべり台が折りたためることから、幼児が使用する大型室内遊具という性質上、ロック機能の採用などの安全対策を講じる必要があったと思われます。

同社では、今後も同様の事故が発生するおそれがあるとして、本日、プレスリリース及び同社ホームページに情報を掲載し、注意喚起を行うとともに、23日、新聞社告を実施し、ストッパーによるロック機能を装着したすべり台もしくは折りた

たみ部分を固定したすべり台へ無償で部品交換を行います。

対象機種等

・商品名 商品ナンバー879 へんしんジム&すべり台

同社が、2006年7月から2006年8月までの間に製造販売したロック機能が未装着の製品が対象。

対象製品には、パッケージ左上に「商品ナンバー879」の記載があります。

· 対象台数 2,307台

なお、対象となる当該製品は既に生産を終了していますが、同社には2007年2月以降に製造販売している後継品の3製品(商品ナンバー879以外の製品、7660台)があり、これら全てには、すべり台の裏側にストッパーによるロック機能が装着されており事故は発生していません。

事業者の対応

対象製品のすべり台について、同社は使用者から電話を受け、使用者の希望に応じ、以下に掲げる a) b)いずれかの対策方法により無償で部品交換を実施します。

- a) すべり台をストッパーによるロック機能を装着したものに無償で部品交換
- b) すべり台の折りたたみ部分を固定し一体型としたものに無償で部品交換

なお、上記 にある同社の後継品の3製品全てには、既にストッパーによるロック機能が装着されているものの、同社は、これらについても使用者からの希望があった場合には、上記b)の対策方法(折りたたみ部分を固定した一体型)による無償部品交換に応じるとしています。

事業者の告知

・プレス発表:8月22日(金)15:00

・新聞社告 : 8月23日(土)朝刊(全国紙2紙 毎日、産経)

事業者ホームページへの情報掲載:8月22日(金)15:00

・販売店でのリコール情報の店頭告知:8月22日(金)より開始

消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記の同社電話番号に速やかに御連絡いただき、すべり台の無償部品交換に応じていただきますようお願いします。

また、同様に同社の後継品の3製品を使用されている方で、すべり台の折りたたみ部分を固定した一体型への無償部品交換を希望される場合には、同社に御連絡いただきますようお願いします。

なお、本件の玩具(折りたたみ式すべり台)を含め、製品に「折りたたみ機構」や「蝶番」の機構を採用している玩具を購入・使用される場合は、取扱説明書及び製品に表示されている注意警告表示を守り、正しい組み立て方法・使用方法により安全に使用されますようお願いします。

(ローヤル株式会社の問い合わせ先)

ホームページ : http://www.toyroyal.co.jp/フリーダイヤル: 0 1 2 0 - 1 0 1 9 8 2 受付時間: 平日 1 0 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0

(8月23日及び24日の土日は受け付けます。)

(3)三菱電機株式会社製電気こんろ(一口こんろ)

(ミニキッチンに組み込まれたものではあるが、ミニキッチンの事業者及び機種・型式は不明)(管理番号 A200800519)

事故再発防止策について

昭和63年10月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろについては、体や荷物がつまみ(スイッチ操作部)に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者において、つまみ(スイッチ部)の無償改修を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、平成19年6月20日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を、平成19年7月3日及び同年7月31日に公表し、改修を加速することとしています。

また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」についても、改修対象に加え、平成19年8月1日に、新聞社告を掲載し、 改修を行っております。

一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台(全社合計)

改修率 84.5%(平成20年7月31日現在)

上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台(全社合計)

改修率 36.0%(平成20年7月31日現在)

複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台(全社合計)

改修率 41.2%(平成20年7月31日現在)

消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように 火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出して おり、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、

不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故が複数件発生しております。製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますようお願いします。

(三菱電機株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-099-506

(小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先)

電話番号:03-3556-5915

フリーダイヤル:0120-355-915

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当:横田、服部、鈴木 電話:03-3501-1707(直通)

1.ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800514	平成20年3月4日	平成20年8月18日	屋外式ガス給湯付 ふろがま(都市ガス 用)	YV2441RW	株式会社ハーマンプ ロ	重傷1名	浴槽に湯をはる際に、スイッチを押し間違えて 追い炊き用の高温給湯をしたため、湯温を確 認せずに入った子供が火傷を負った。現在、 原因を調査中。	兵庫県	
A200800517	平成20年8月11日	平成20年8月20日	屋外式ガス湯沸器 (LPガス用)	PH-241CWG(20)	パロマ工業株式会社		当該製品の周辺から発煙する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	石川県	A200800521と同 一事故
A200800521	平成20年8月11日	平成20年8月20日	屋外式ガス湯沸器 (LPガス用)	PH-163EW	パロマ工業株式会社		当該製品の周辺から発煙する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	石川県	A200800517と同 一事故
A200800523	平成20年8月12日	平成20年8月20日	迅速継ぎ手(都市 ガス用)	G25-13X10	株式会社三栄水栓製 作所		居室内でタバコを吸おうと火を付けた際に爆発し、1名が死亡した。現在、原因を調査中。	愛知県	平成20年8月13 日原子力安全・ 保安院により公 表済事故

2.ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800228	平成20年1月3日	平成20年6月4日	卓上ポット	KOK05-6734	コーナン商事株式会 社	重傷1名	当該製品にお湯を入れ、急須に注ぎ入れようとした際、当該製品のハンドルが上部とともに脱落し、お湯がこぼれ火傷を負った。事故原因は、製造工程のばらつきにより、本体金属部と上部樹脂部の接合部分のはめ合わせが不完全となったことで、本体ボトル部分が抜け落ちた際に内容物がかかり、火傷を負ったものと思われる。	東京都	平成20年6月6日 に製品起因が疑 われる事故とし て公表していた もの。
A200800372	平成20年6月11日	平成20年7月10日	玩具(折りたたみ式 すべり台)	商品ナンバー 879 へんしんジム& すべり台	ローヤル株式会社	重傷1名	幼児が当該製品の上に乗って遊んでいた際に、すべり台の折りたたみ部分の隙間に指を挟み、指先の一部を切断した。当該製品は事故発生時、すべり台を折り曲げた状態で使用されており、幼児がすべり台の上に乗って遊んでいたため、幼児の体重により、その折り曲げられていたすべり台が急に平らになり、折りたたみ部分の隙間に指を挟んだものと思われる。当該製品が正しく組み立てられていない状態のまま使用したことが事故原因の一つにあるものの、幼児が使用する大型室内遊具という性質上、ロック機能の採用などの安全対策を講じる必要があったと思われる。	神奈川県	平成20年7月15 日に製品起因か 否かが特定でき ていない事故と して公表してい たもの。
A200800519	平成20年4月14日	平成20年8月20日		CR-1201A(ミニ キッチンの事業 者及び機種·型 式は不明)	三菱電機株式会社	火災	当該製品の上においていた可燃物が焼損する火災が発生した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入ったためと思われる。	神奈川県	平成19年7月3 日から事業者 が共同してリ コールを実施
A200800524	平成20年8月2日	平成20年8月20日	ウォーターサー バー		有限会社リッツ・イン ターナショナル	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	沖縄県	

3.ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800515	平成20年7月26日	平成20年8月18日	延長コード	火災	ブレーカーを入れてしばらくするとコンセントとの接続部から 発火した。現在、原因を調査中。	宮城県	A200800472と同 一事故
A200800516	平成20年7月22日	平成20年8月19日	木製椅子	重傷1名	当該製品の上に乗り、額縁を取り付けようとしたところ、脚が折れて床に落ち、重傷を負った。現在、原因を調査中。	北海道	
A200800520	平成20年6月20日	平成20年8月20日	サンダル		雨天時に当該製品を履いていたところ、コンクリートの上で 転倒し、骨折した。現在、原因を調査中。	長崎県	

4.製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800518	平成19年12月20日	平成20年8月20日	石油ストーブ(開放式)		火災が発生し、家屋が全焼した。燃焼異常や灯油漏れの 形跡が無いことから当該製品使用中に可燃物が接触した ことにより火災に至ったものと思われる。	三重県	

卓上ポット(管理番号: A200800228)



ウォーターサーバー(管理番号: A200800524)



玩具(折りたたみ式すべり台)(管理番号:A200800372)

正しく組み立てられた状態



すべり台を折り曲げた状態(事故発生時)



火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せず スイッチが「入」となる可能 性がある構造であったために、 電気こんろの上や周囲に可 燃物が置かれていて、火災 事故に至る危険性があります。



一口こんろ(前面操作)※写真は富士工業製



一口こんろ(上面操作)



複数口こんろ(前面操作のみ)

対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こんろが対象です。

改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

電気こんろメーカー(現社名)	電気こんろ品番				
サンウエーブ工業	SBE-101-100V、SBE-101-200V、FHS-31A、FHS-31B				
東芝ホームアプライアンス (旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	BHP-111、BHP-121				
日立アプライアンス	HT-1250、HT-1550、HT-1250T				
日立ハウステック	HK-1102、HK-2102、HT-1250C				
富士工業	FH-31A、FH-31B(品番表記がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。)				
松下電器産業	NK-1101、NK-1102、NK-2101、NK-2102				
三菱電機	CR-1201、CR-1201A、CR-1202、CR-1501、CR-1501A、CR-1501B				
サンウエーブ工業	HT-1290、HT-1500				
日立アプライアンス	HT-1290、HT-1290T、HT-1500				
サンウエーブ工業	SBE-2G、SBE-3G、SBE-3T				
東芝ホームアプライアンス (旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	HP-2000、HP-2000J、HP-2000T、HP-3000、UHP-S36A、UHP-S36AT、 BHP-361T、BHP-365、BHP-461、BHP-461N、BHP-461W				
日立アプライアンス	HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS				
富士工業	FH-62、FH-621、FH-63、NSH-621、SBA-201、SBA-211、SBA-211A、SBA-301、SBA-311、SBA-311L				
松下電器産業	NK-2220\NK-2251\NK-2252\NK-2306\HNT-2200(**3)\NK-2201\NK-2202\NK-2203\NK-2301\ NK-2302\NK-2303\NK-2204\NK-2204CM\NK-2204M\NK-2304\NK-2305\NK-2307				
	サンウエーブ工業 東芝ホームアプライアンス (旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社) 日立アプライアンス 日立ハウステック 富士工業 松下電器産業 三菱電機 サンウエーブ工業 日立アプライアンス サンウエーブ工業 東芝ホームアプライアンス (旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社) 日立アプライアンス 富士工業				

※1.小形キッチンユニット(冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等もあります)に組み込まれています ※2.据置き型・ビルトイン型があります ※3.ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟キッチンユニットメーカー(五十音順)】

クリナップ株式会社、 三協立山アルミ株式会社、 タカラスタンダード株式会社、 松下電工株式会社、 株式会社ミカド

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先(五+音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

|クリナップ株式会社

0120-126-174 http://cleanup.jp/

0120-200-805 http://www.takara-standard.co.jp/

|株式会社日立ハウステック

タカラスタンダード株式会社

0120-524-852 http://www.hitachi-ht.com/

|松下電工株式会社

0120-116-484 http://www.mew.co.jp/

サンウエーブ工業株式会社

0120-190-530 http://www.sunwave.co.jp/

東芝ホームアプライアンス株式会社

0120-668-401 (IBJB当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社) http://www.toshiba.co.jp/tcm/

富士工業株式会社

0120-500-621 http://www.fjic.co.jp/

株式会社ミカド

0120-358-186 http://www.micado.co.jp/

|三協立山アルミ株式会社

0120-202-436 http://www.sankyotateyama-al.co.jp/

旧立アプライアンス株式会社

0120-256-557 http://www.hitachi-ap.co.jp/

|松下電器産業株式会社

0120-391-391 http://panasonic.co.jp/

三菱電機株式会社

0120-099-506 http://www.mitsubishielectric.co.jp/

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会 0120-355-915 メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

